



PAŃSTWOWA KOMISJA BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH

Informacja o zdarzeniu [raport]

Numer ewidencyjny zdarzenia:	2142/15			
Rodzaj zdarzenia:	INCYDENT			
Data zdarzenia:	15 października 2015 r.			
Miejsce zdarzenia:	Deputyce Królewskie – lotnisko EPCD			
Rodzaj, typ statku powietrznego:	spadochron Equinox 279			
Znak rozpoznawczy SP:	nie dotyczy			
Użytkownik / Operator SP:	Szkoła Spadochronowa SKYDIVE-CHEŁM			
Dowódca SP:	uczeń-skoczek spadochronowy			
Liczba ofiar / rodzaj obrażeń:	<i>Śmiertelne</i>	<i>Poważne</i>	<i>Lekkie</i>	<i>Bez obrażeń</i>
				1
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński			
Podmiot badający:	organizator szkolenia			
Skład zespołu badawczego:	nie wyznaczano			
Zalecenia:	NIE			
Adresat zaleceń:	NIE DOTYCZY			
Data zakończenia badania:	11.02.2016 r.			

Przebieg i okoliczności zdarzenia:

Uczeń-skoczek (84 skoki) wykonywał skok z wysokości 3000 m. Zadaniem skoku w czasie swobodnego spadania było ćwiczenie wykonywania obrotów poziomych. Po wykonaniu zaplanowanego zadania, na wysokości około 900 m uczeń przystąpił do otwarcia spadochronu, lecz nie mógł zlokalizować uchwytu miękkiego pilocika. Po trzech nieudanych próbach odnalezienia uchwytu, zgodnie z procedurą „zgubiony uchwyt” otworzył spadochron zapasowy, który napełnił się na wysokości około 700 m. Uczeń wylądował na terenie lotniska.

Analiza zdarzenia wskazała, że przyczyną zaistnienia sytuacji awaryjnej było niewłaściwe dopasowanie uprzęży spadochronu. W czasie swobodnego spadania spowodowało to odchylenie pokrowca spadochronu od pleców, a tym samym zmianę położenia uchwytu pilocika względem ciała ucznia.

Przyczyny zdarzenia lotniczego:

Niewłaściwe dopasowanie uprzęży spadochronu.

Działania profilaktyczne podjęte przez podmiot badający:

Przypomniano o konieczności sprawdzania przed skokiem, w którym miejscu na pokrowcu znajduje się uchwyt pilocika miękkiego oraz dopasowania uprzęży pokrowca do skoczka. Zaplanowano spotkanie i przeszkolenie stanu osobowego sekcji pod względem zaistniałego zdarzenia.

Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa:

Komisja nie sformułowała zaleceń dotyczących bezpieczeństwa.

Koniec

	Imię i nazwisko	Podpis
Nadzorujący badanie:	Tomasz Kuchciński	<i>podpis na oryginale</i>